



BAS 监控主要功能表

监控内容	控制方法
1. 新风风门控制	计算机上手动控制新风风门, 和联动控制风门
2. 滤网压差报警	过滤网压差达到一定程度自动报警
3. 回水阀调节控制	根据出风温度, 自动调节回水阀的开启度
4. 加湿控制	根据湿度计, 自动控制加湿阀,
5. 风机控制	根据出风温度, 自动启停风机, 或计算机手动控制风机
6. 进风、出风温度监测	根据温度传感器监测进风和送风温度, 并将有关参数投入运算。